


## Resitec – Detail für Rückstaudichtung RS643 mit Stutzen ø 114.3mm und Glockensifon RS523 DN60 und DN70mm

Evtl. vorstehendes Dichtungsmaterial der Lippendichtung mit einem scharfen Messer wegschneiden.



Zu viel eingesteckt verringert das Schluckvermögen!  
 Zu wenig eingesteckt beeinflusst die Dichtigkeit.